

23


23 HOME INSPECTION

— LICENSED HOME INSPECTOR · EDMONTON

샘플 리포트

홈 인스펙션 리포트

무엇을 보았고, 왜 중요한지, 다음에 무엇을 하면 되는지 —
쉬운 말로, 우선순위별로 정리했습니다.



드론 지붕 촬영

열화상 점검

클릭 이동 기능

당일 리포트

주택

샘플 주택, 에드먼튼, AB

점검일

2026년 9월

인스펙터

John Lee

면허 #359795

샘플 리포트입니다. 사진은 실제 점검에서 촬영했으며, 이름·주소 및 일부 세부 정보는
변경하거나 삭제했습니다.

17개 항목, 우선순위별 정리

이용 방법

영역 이름이나 파란 **자세히 보기** 버튼을 누르면 해당 영역으로 이동합니다. 각 영역 맨 위의 **↑ 개요로 돌아가기**를 누르면 이 페이지로 돌아옵니다.

1

전문가 확인

자격을 갖춘 전문가의 추가 확인을 권장합니다.

9

수리·관리

수리하거나 정기적으로 관리하면 되는 항목입니다.

7

참고

알아 두면 좋은 정보입니다. 지금은 조치가 필요 없습니다.



안전 표시 항목이 2개 있습니다. 이 항목부터 처리하시길 권합니다.

각 항목 읽는 법

👁 확인한 내용

점검에서 본 상태를 쉬운 말로 적었습니다.

❗ 왜 중요한가

집에 어떤 의미가 있을 수 있는지 설명합니다.

➡ 해야 할 일

다음 단계와 연락할 전문가입니다.

영역별 결과



1. 지붕 [자세히 보기 >](#)

지붕은 양호한 상태입니다. 앞쪽에 들뜬 고정 못 하나만 다시 고정하면 됩니다.

● 1 수리·관리

● 1 참고



2. 외부 및 데크 [자세히 보기 >](#)

외부는 잘 관리되어 있습니다. 데크와 계단에 난간이 필요하고, 보도 균열은 보수가 필요합니다.

● 2 수리·관리

● 1 참고



3. 차고 [자세히 보기 >](#)

차고 문과 안전 장치가 모두 정상 작동했습니다.

● 1 참고



4. 다락 [자세히 보기 >](#)

다락은 건조하고 환기가 잘 됩니다. 일부 단열재가 얇거나 흐트러져 있습니다.

● 1 수리·관리



5. 실내 [자세히 보기 >](#)

실내는 양호합니다. 콘센트 하나에 전원이 없었고, 열화상 점검에서는 특이 패턴이 없었습니다.

● 2 수리·관리



6. 주방 [자세히 보기 >](#)

주방은 잘 작동합니다. 레인지 화구 하나가 가열되지 않습니다.

● 1 수리·관리

● 1 참고



7. 세탁실 및 욕실

[자세히 보기 >](#)

건조기는 전원이 꺼져 있어 테스트하지 못했습니다. 욕실은 잘 작동합니다.

● 1 전문가 확인

● 1 수리·관리

● 1 참고



8. 전기 및 기계 설비

[자세히 보기 >](#)

전기 패널, 퍼니스, 온수기 모두 잘 작동합니다. 가습기 패드는 교체가 필요합니다.

● 1 수리·관리

● 2 참고

바로 가기

핵심 요약

주요 설비

1. 지붕

2. 외부 및 데크

3. 차고

4. 다락

5. 실내

6. 주방

7. 세탁실 및 욕실

8. 전기 및 기계 설비

열화상

할 일 목록

점검 정보

여기서 시작하세요

핵심 요약

한 페이지만 읽으신다면 이 페이지를 읽으세요. 항목을 누르면 상세 내용과 사진으로 이동합니다.

이용 방법

파란 버튼을 누르면 상세 내용으로 이동합니다. 모든 항목 아래의 **↑ 요약으로 돌아가기** 버튼을 누르면 이 페이지로 바로 돌아옵니다.

전문가 확인이 필요한 항목

1

건조기 전원 꺼짐, 테스트 못 함

면허 전기 기술자 또는 가전 수리 기술자

7.1 자세히 보기 >

먼저 처리할 안전 항목



데크와 계단에 난간이 없음

시공업체에 손잡이와 안전 난간 설치를 맡기세요. 허가가 필요한지 시청에 확인하세요.

2.1 자세히 보기 >



보도와 현관 계단의 균열

보도와 계단을 보수하거나 평평하게 맞추세요. 진입로 균열은 실링하고 넓어지는지 지켜보세요.

2.2 자세히 보기 >

잘 작동하는 부분

✓ 싱글, 환기구, 홈통 상태 양호

지붕재와 배수에서 우려되는 점은 없었습니다.



✓ 사이딩, 창문, 출입문, 콘센트

우려되는 점은 없었습니다. 외부 콘센트의 GFCI 리셋 버튼은 1층 욕실에 있습니다.



✓ 차고 문과 안전 장치 정상 작동

이 장치들은 사람과 차량을 보호하고, 차고 공기가 집 안으로 들어오는 것을 막아 줍니다.



✓ 온수 온도 안전 범위

온수를 약 49 °C (120 °F) 이하로 유지하면 화상 예방에 도움이 됩니다.



✓ 수전, 변기, 배수 정상

우려되는 점은 없었습니다.



✓ 전기 패널 깨끗한 상태

확인할 수 있는 범위에서는 문제가 보이지 않았습니다.



✓ 온수기 상태 양호

전기 탱크식은 보통 8~12년 정도 사용합니다.



주요 설비와 사용 연수

주요 설비가 기대 수명 중 어디쯤인지 보여 드려, 미리
계획하실 수 있도록 했습니다. 연수는 대략적인 값입니다.

퍼니스

고효율 가스 강제 송풍식 · 2016년 설치



수명 중반. 일반 수명 15~20년

온수기


전기 탱크식, 약 50갤런 · 2022년 설치



수명 초반. 일반 수명 8~12년

지붕재

아스팔트 싱글 · 연식 미확인, 상태 양호



일반 수명 20~25년 · 연식 미확인

0 5 10 15 20 25년

■ 현재 사용 연수 ■ 일반 수명 범위

주택 사양

구조

콘크리트 타설 기초 · 공학 목재 바닥 장선 및 지붕 트러스

외장

비닐 사이딩, 석재 베니어

지붕

아스팔트 싱글 · 박스 벤트, 처마 흡기구

전기

100암페어 · 구리 분기 배선 · 지중 인입

배관

시 상수도 · 하수도 · 구리 급수관 · ABS 배수관

냉난방

가스 강제 송풍식 퍼니스 · 중앙 에어컨 없음

생활 안전

연기 · 일산화탄소 경보기 설치 및 작동 · 침실 비상 탈출 창문 있음



지붕

● 1 수리·관리

● 1 참고

↑ 개요로 돌아가기

요약: 지붕은 양호한 상태입니다. 앞쪽에 들뜬 고정 못 하나만 다시 고정하면 됩니다.

1.1 앞쪽 고정 못이 들떠 있음

● 수리·관리



앞쪽 고정 못 주변이 들뜬 모습

🔍 확인한 내용

앞쪽 플래싱 부분의 고정 못 하나가 위로 들려 있습니다.

① 왜 중요한가

들뜬 못은 주변 밀봉을 깨뜨려 시간이 지나면 물이 스며들 수 있습니다.

➡ 해야 할 일


정기 지붕 관리 때 못을 다시 고정하고 실링하세요.

☎ 연락할 곳: 지붕 시공업체

[↑ 요약으로 돌아가기](#)[할 일 목록](#)

1.2 싱글, 환기구, 홈통 상태 양호

● 참고



아스팔트 싱글



배관 환기구와 플래싱

🔍 확인한 내용

지붕 끝 사다리와 드론으로 점검했습니다. 싱글, 박스 벤트, 배관 환기구, 플래싱, 골짜기 부분이 모두 양호합니다. 홈통에는 알갱이 유실이 거의 없습니다.

❓ 왜 중요한가

지붕재와 배수에서 우려되는 점은 없었습니다.

🔴 해야 할 일

조치 필요 없음. 매년 가을에 홈통을 청소하세요.

[↑ 요약으로 돌아가기](#)[할 일 목록](#)[← 주요 설비](#)[↑ 개요](#)[외부 및 데크 →](#)



외부 및 데크

● 2 수리·관리

● 1 참고

↑ 개요로 돌아가기

요약: 외부는 잘 관리되어 있습니다. 데크와 계단에 난간이 필요하고, 보도 균열은 보수가 필요합니다.

2.1 데크와 계단에 난간이 없음

○ 안전

● 수리·관리



손잡이가 없는 데크 계단



트인 쪽에 안전 난간이 없는 데크

👁 확인한 내용

데크 계단에 손잡이가 없고, 데크의 트인 쪽에도 안전 난간이 없습니다.

① 왜 중요한가

손잡이와 안전 난간은 추락을 막아 주는 기본 안전 장치입니다.

➡ 해야 할 일

시공업체에 손잡이와 안전 난간 설치를 맡기세요.
허가가 필요한지 시청에 확인하세요.

☎ 연락할 곳: 데크 또는 목공 시공업체

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

2.2 보도와 현관 계단의 균열

○ 안전

● 수리·관리

④ 확인한 내용

보도와 계단에 균열이 있고 가장자리가 고르지 않습니다. 차고 진입로에는 흔히 보이는 침하 균열이 있습니다.

① 왜 중요한가

고르지 않은 가장자리는 걸려 넘어지기 쉽고, 벌어진 틈으로 물이 아래 흙까지 들어갈 수 있습니다.

➡ 해야 할 일

보도와 계단을 보수하거나 평평하게 맞추세요. 진입로 균열은 실링하고 넓어지는지 지켜보세요.

☎ 연락할 곳: 콘크리트 시공업체

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

2.3 사이딩, 창문, 출입문, 콘센트

● 참고



외부 GFCI 콘센트 테스트



외부 수도꼭지 작동

👁 확인한 내용

사이딩과 석재 베니어는 약간의 마모만 있습니다.
창문은 양호하고, 현관문은 외관상 약간 닳았습니다.
외부 GFCI 콘센트와 수도꼭지가 작동했고, 환기구도
막힘이 없습니다.

① 왜 중요한가

우려되는 점은 없었습니다. 외부 콘센트의 GFCI 리셋
버튼은 1층 욕실에 있습니다.

➡ 해야 할 일

조치 필요 없음. GFCI 콘센트를 매달 테스트하세요.

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

← 지붕

↑ 개요

차고 →




● 1 참고

↑ 개요로 돌아가기

요약: 차고 문과 안전 장치가 모두 정상 작동했습니다.

3.1 차고 문과 안전 장치 정상 작동

● 참고



차고 문 개폐기



감지 센서

👁 확인한 내용

개폐기, 감지 센서, 자동 역회전 기능을 테스트했고 모두 작동했습니다. 문풍지 상태가 양호하고, 집과 맞닿은 벽은 밀봉되어 있습니다. 바닥에는 흔한 실금이 있습니다.

📌 왜 중요한가

이 장치들은 사람과 차량을 보호하고, 차고 공기가 집 안으로 들어오는 것을 막아 줍니다.

➡ 해야 할 일

조치 필요 없음. 자동 역회전 기능을 매달 테스트하세요.

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

섹션 04



다락

[● 1 수리·관리](#)[↑ 개요로 돌아가기](#)

요약: 다락은 건조하고 환기가 잘 됩니다. 일부 단열재가 얇거나 흐트러져 있습니다.

4.1 단열재가 일부 얇거나 흐트러짐

[● 수리·관리](#)

점검구에서 측정한 단열재 약 14인치



지붕 덮개판, 건조한 상태

🔍 확인한 내용

다락은 점검구에서 확인했습니다. 점검구 부근 단열재는 약 14인치였고, 일부 구역은 얇거나 흐트러져 보입니다. 지붕 덮개판은 건조하며, 처마 환기구로 빛이 들어와 환기가 되고 있습니다.

📌 왜 중요한가

얇은 부분으로 열이 더 빠져나가면 난방비가 오르고, 겨울철 처마 끝 얼음(아이스 댐)이 생기기 쉬워질 수 있습니다.

➡ 해야 할 일

단열 시공업체에 흐트러진 부분을 고르게 정리하고 얇은
곳을 보충하도록 맡기세요.

☎ 연락할 곳: 단열 시공업체

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

← 차고

↑ 개요

실내 →

섹션 05



실내

● 2 수리·관리

↑ 개요로 돌아가기

요약: 실내는 양호합니다. 콘센트 하나에 전원이 없었고,
열화상 점검에서는 특이 패턴이 없었습니다.

5.1 침실 콘센트 전원 없음

● 수리·관리



전원 없음을 보여주는 콘센트 테스터

👁 확인한 내용

안방 콘센트 하나가 테스트 중 전원이 들어오지 않았습니다.

📌 왜 중요한가

벽 스위치로 제어되는 콘센트이거나, GFCI가 내려갔거나, 연결이 느슨할 수 있습니다. 원인은 확인할 수 없었습니다.

➡ 해야 할 일

먼저 벽 스위치와 GFCI를 확인하세요. 그래도 전원이 없으면 전기 기술자에게 점검을 맡기세요.

☎ 연락할 곳: 면허 전기 기술자

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

5.2 계단 근처 바닥재 긁힘

● 수리·관리



계단 끝부분 손상

👁 확인한 내용

계단 아래쪽 바닥재와 몰딩에 깊은 긁힘이 있습니다.

📌 왜 중요한가

외관상의 문제이지만, 손상된 모서리는 더 빨리 닳을 수 있습니다.

➡ 해야 할 일

손상된 몰딩과 바닥재를 보수하거나 교체하세요.

☎ 연락할 곳: 바닥재 시공업체

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록



열화상 점검

13곳 점검, 특이 패턴 없음

↑ 요약으로 돌아가기

열화상 카메라는 표면 온도를 보여 주어 숨은 습기, 빠진 단열재, 공기 누출의 단서를 찾는 데 도움이 됩니다. 점검 부위: 난방 송풍구, 천장, 벽, 창문, 출입문, 온수, 배수 트랩, 변기, 식기세척기, 다락 점검구, 바닥, 욕조, 온수기.



난방 송풍구



천장



창문



온수 수전



변기



온수기

← 다락

↑ 개요

주방 →



섹션 06

주방

● 1 수리·관리

● 1 참고

↑ 개요로 돌아가기

요약: 주방은 잘 작동합니다. 레인지 화구 하나가 가열되지 않습니다.

6.1 레인지 화구 하나 가열 안 됨

● 수리·관리



화구를 켜 레인지

👁 확인한 내용

쿡탑 오른쪽 화구 하나가 켜질 때 가열되지 않았습니다.
나머지 화구는 작동했습니다.

① 왜 중요한가

대개 화구나 스위치 고장입니다.

➡ 해야 할 일

가전 수리 기술자에게 수리를 맡기세요.

☎ 연락할 곳: 가전 수리 기술자

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

6.2 온수 온도 안전 범위

● 참고



주방 수도에서 온수 온도 확인

🔍 확인한 내용

온수가 45~49 °C로 측정되었습니다. 아일랜드와 싱크 콘센트는 GFCI로 보호되고, 레인지 후드는 외부로 배기되며, 싱크 배수 트랩은 건조했습니다.

① 왜 중요한가

온수를 약 49 °C(120 °F) 이하로 유지하면 화상 예방에 도움이 됩니다.

➡ 해야 할 일

조치 필요 없음.

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

섹션 07



세탁실 및 욕실

● 1 전문가 확인

● 1 수리·관리

● 1 참고

↑ 개요로 돌아가기


요약: 건조기는 전원이 꺼져 있어 테스트하지 못했습니다. 욕실은 잘 작동합니다.

7.1 건조기 전원 꺼짐, 테스트 못 함

● 전문가 확인



콘센트에서 뽑혀 있는 건조기



패널의 건조기 차단기

🔍 확인한 내용

건조기 플러그가 뽑혀 있고 차단기도 내려져 있어 테스트할 수 없었습니다. 세탁기는 깨끗하고 정상 작동했습니다.

📌 왜 중요한가

건조기를 꺼 둔 이유는 알 수 없습니다. 단순한 이유일 수도 있고, 전기나 가전 문제일 수도 있습니다.

➡ 해야 할 일

판매자에게 꺼 둔 이유를 물어보세요. 사용 전에 건조기와 해당 회로를 점검받으세요.

☎ 연락할 곳: 면허 전기 기술자 또는 가전 수리 기술자

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

7.2 위층 욕실 환풍기 먼지

● 수리·관리



위층 욕실 환풍기의 먼지

🔍 확인한 내용

위층 욕실 환풍기에 먼지가 쌓여 있습니다. 다른 환풍기는 잘 작동했습니다.

① 왜 중요한가

먼지가 쌓이면 욕실 습기를 빼내는 바람이 약해집니다.

➡ 해야 할 일

환풍기 덮개와 날개를 청소하세요.

☎ 연락할 곳: 집주인

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

7.3 수전, 변기, 배수 정상

● 참고



싱크 아래 건조한 배수 트랩

👁 확인한 내용

변기마다 세 번씩 물을 내려 봤고, 흔들림이나 누수가 없었습니다. 수전과 배수가 잘 작동하고, 트랩은 건조하며, 욕조 배수도 원활합니다. 욕실 GFCI 콘센트도 작동했습니다.

📌 왜 중요한가

우려되는 점은 없었습니다.

➡ 해야 할 일

조치 필요 없음.

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

← 주방

↑ 개요

전기 및 기계 설비 →



전기 및 기계 설비

● 1 수리·관리


● 2 참고

↑ 개요로 돌아가기

요약: 전기 패널, 퍼니스, 온수기 모두 잘 작동합니다. 가습기 패드는 교체가 필요합니다.

8.1 전기 패널 깨끗한 상태

● 참고



덮개를 연 패널 내부

👁 확인한 내용

100암페어 패널을 열어 육안으로 확인했습니다. 아크, 부식, 열 손상 흔적이 없고, 이중 연결된 차단기나 알루미늄 분기 배선도 없습니다.

📌 왜 중요한가

확인할 수 있는 범위에서는 문제가 보이지 않았습니다.

➡ 해야 할 일


조치 필요 없음.

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

8.2 퍼니스 정상, 가슴기 패드에 물때

● 수리·관리



안정적인 파란 불꽃



퍼니스 차단 스위치

👁 확인한 내용

퍼니스는 약 10년 되었습니다. 파란 불꽃이 안정적으로 나왔고, 필터는 깨끗하며, 덕트 상태도 양호합니다. 차단 스위치는 손이 닿기 쉬운 곳에 있습니다. 가슴기 패드에 광물질이 쌓여 있습니다.

① 왜 중요한가

물때가 낀 패드는 효율이 떨어지고 실내 공기질에 영향을 줄 수 있습니다.

➡ 해야 할 일

가슴기 패드를 교체하세요. 퍼니스는 매년 점검받으세요.

☎ 연락할 곳: 집주인 또는 냉난방 기술자

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

8.3 온수기 상태 양호

● 참고



전기 온수기

㉔ 확인한 내용

전기 온수기는 약 4년 되었고 누수 흔적이 없습니다.
압력 안전밸브에는 배출관이 제대로 연결되어 있습니다.

① 왜 중요한가

전기 탱크식은 보통 8~12년 정도 사용합니다.

➡ 해야 할 일

조치 필요 없음. 매년 한 번 탱크를 플러싱하세요.

↑ 요약으로 돌아가기

할 일 목록

← 세탁실 및 욕실

↑ 개요

할 일 목록 →

할 일 목록

조치가 필요한 항목을 한곳에 모았습니다. 하나씩 체크하며 진행하세요. 안전 표시 항목부터 처리하시길 권합니다.

● 전문가 확인

자격을 갖춘 전문가의 추가 확인을 권장합니다.

☐ 건조기 전원 꺼짐, 테스트 못 함

7.1 자세히 보기 >

면허 전기 기술자 또는 가전 수리 기술자

● 수리·관리

수리하거나 정기적으로 관리하면 되는 항목입니다.

☐ 앞쪽 고정 못이 들떠 있음

1.1 자세히 보기 >

지붕 시공업체

☐ 데크와 계단에 난간이 없음 ⚠ 안전

2.1 자세히 보기 >

데크 또는 목공 시공업체

☐ 보도와 현관 계단의 균열 ⚠ 안전

2.2 자세히 보기 >

콘크리트 시공업체

-
- ☐ 단열재가 일부 얇거나 흐트러짐

4.1 자세히 보기 >

단열 시공업체

- ☐ 침실 콘센트 전원 없음

5.1 자세히 보기 >

면허 전기 기술자

- ☐ 계단 근처 바닥재 굽힘

5.2 자세히 보기 >

바닥재 시공업체

- ☐ 레인지 화구 하나 가열 안 됨

6.1 자세히 보기 >

가전 수리 기술자

- ☐ 위층 욕실 환풍기 먼지

7.2 자세히 보기 >

집주인

- ☐ 퍼니스 정상, 가슴기 패드에 물때

8.2 자세히 보기 >

집주인 또는 냉난방 기술자

점검 정보 및 한계

점검 종류

매수 전 홈 인스펙션 (육안 점검, 비파괴 방식)

주택

단독 주택, 다층 구조, 차고 부착형

현장 상황

대체로 맑음, 이른 저녁. 거주 중이며 가구가 있는 상태.

점검 방법

육안 점검, 지붕 끝 사다리 점검, 드론 지붕 촬영, 열화상 촬영 (13곳), 콘센트·GFCI 테스터, 온수 온도 측정, 변기 3회 물내림 테스트

이 점검은 육안 점검이며 비파괴 방식으로 진행했습니다. 지붕은 지붕 끝 사다리와 드론으로 확인했고, 다락은 점검구에서만 확인했습니다.

거주 중이고 가구가 있어 일부 구역은 확인이 제한되었습니다. 건조기는 플러그가 뽑혀 있고 차단기가 내려져 있어 테스트하지 않았습니다.

열화상 이미지는 점검 당일의 표면 온도를 보여줍니다. 더 살펴볼 곳을 알려 주지만, 표면 뒤에 무엇이 있는지 확인해 주지는 않습니다.

이 리포트는 점검 당일의 주택 상태를 기록한 것입니다. 건축 법규 준수 점검, 엔지니어링 평가, 보증, 또는 향후 성능을 약속하는 문서가 아닙니다.



점검 및 작성

John Lee

알버타 면허 홈 인스펙터 #359795

IAC2 인증 실내 공기질 컨설턴트

23 Home Inspection (2798008 Alberta Ltd.)



23 HOME INSPECTION

리포트에 대해 궁금한 점이 있으면 언제든지 연락 주세요. 어떤 항목이든 자세히 설명해 드립니다.

780-740-5939

23homeinspection@gmail.com ·

23homeinspection.com

John의 감사 인사 →



감사합니다

여기서 끝이 아니라, 이제 시작입니다.

인생에서 가장 큰 결정 중 하나를 23 Home Inspection에 맡겨 주셔서 진심으로 감사합니다. 이 집을 함께 살피볼 수 있어 영광이었습니다.

홈 인스펙션은 하루의 기록입니다. 하지만 집은 계속 변하고, 궁금한 점은 앞으로도 생깁니다. 이사한 뒤에도, 계절이 바뀔 때도, 수리를 계획할 때도요. 그럴 때 저희를 가장 먼저 떠올려 주세요.

이 집에 사시는 동안 언제든지 전화나 문자 주세요. 이 집에서 시작될 새로운 이야기에 함께할 수 있어 기쁩니다.

감사의 마음을 담아,

John Lee

앨버타 공인 홈 인스펙터 · #359795

23 Home Inspection

언제든 질문하세요

오늘이든 몇 년 뒤든, 리포트의 어떤 항목이든 전화나 문자로 물어보세요.

리포트 함께 보기

원하시면 리포트를 항목별로 함께 살펴보며 설명해 드립니다.

집 관리 노하우

에드먼튼 주택의 계절별 관리법을 다루는 무료 세미나에 초대합니다.